

Denumirea distribuitorului	Romania		
Adresa dealerului	1		
Numărul de telefon al dealerului	1		
Bayi HYB No	1		
Număr raport	238	Data	21.10.2025 -
Pachet de expertiză	BUSINESS	Taxa	
Număr de înmatriculare		Șasi	
KM	112,199	Anul de fabricație al modelului	2019
Marca vehiculului	PORSCHE	Tipul / Modelul vehiculului	CAYENNE 250 KW -
Tipul combustibilului	Benzină	Puterea motorului (kW / CP)	334 BG
Culoarea	NEGRU	Nr.de identificare motor	
PROPRIETAR VEHICUL			
Prenume Nume	-		
Telefon	-		



- Acesta este raportul de expertiză pentru vehiculul cu numărul de șasiu X.
- Raportul este alcătuit din 3 pagini, inclusiv o pagină informativă. Puteți verifica autenticitatea acestuia scanând codurile QR de pe fiecare pagină.
- 1



Puteți găsi informații despre kilometrajul anterior al vehiculului și problemele detectate de firma noastră de expertiză pe pagina a doua.

Dacă experții noștri au creat note privind punctele de control care trebuie specificate ca urmare a procesului de evaluare a vehiculului, le puteți accesa de pe ultima pagină a raportului dumneavoastră.

Verificarea numărului de motor și de șasiu nu este inclusă în acest pachet, dar poate fi achiziționată ca serviciu suplimentar.

FIECARE PILOT GARAGE ESTE O AFACERE DE FRANCIZĂ INDEPENDENTĂ. COMPANIA CARE PRESTEAZĂ SERVICII ESTE RESPONSABILĂ PENTRU OPERAȚIILE EFECTUATE ȘI RAPORTUL DE EXPERTIZĂ ÎNTOCMIT.


SEMNĂTURA DEALERULUI

Data:	21.10.2025 14:31:12 - 15:17:04	Tipul / Modelul vehiculului	CAYENNE / 2019
Marca vehiculului :	PORSCHE		

CONTROLUL PĂRȚILOR MECANICE ALE MOTORULUI

1. Capac protecție motor	Stare bună
2. Izolare zgomot motor	Stare bună
3. Izolare căldură motor	Stare bună
4. Fum în zona țevii de eșapament	Nu există
5. Schimbare viteze la cutia de viteze	Bine
6. Transfer la sistemul 4x4	Vehicul 4x4
7. Ventilatoare de răcire	Stare bună
8. Nivelul uleiului	Bine
9. Sterea lichidului de răcire a motorului	Bine
10. Scăpări de ulei de motor	!Există
11. Ulei hidraulic pentru direcție	Bine
12. Scăpări lichid de răcire	Nu există
13. Starea uleiului de la direcție	Bine
14. Curele vizibile	Stare bună
15. Zgomot în zona motorului	Nu există
16. Sistemul Turbo	Stare bună / Intră în funcțiune
17. Scăpări de ulei Turbo	Nu există
18. Injectoare	Nu există scăpări
19. Radiator	Stare bună
20. Conducte de răcire ale climatizării	Stare bună
21. Starea uleiului de motor	!Lipsă
22. Aburi la compresia capacului de deasupra motorului	!Există
23. Placa de răcire a aerului condiționat	Stare bună
24. Placa intercooler	Stare bună
25. Conducte turbo intercooler	Stare bună



Data: 21.10.2025 | 14:31:12 - 15:17:04
Marca vehiculului : PORSCHE


CONTROLUL PĂRȚILOR MECANICE INFERIOARE

26. Arborele	Bine
27. Axul	Stare bună
28. Suporturi de osie	Stare bună
29. Axele	Stare bună
30. Amortizoarele	Stare bună
31. Plăcuțele de frână din spate	! Mediu (potrivit)
32. Plăcuțele de frână din față	! Erodat
33. Bachelită din plastic de bază	Bine
34. Pene inferioare ale motorului și schimbătorului de viteze	Stare bună
35. Discurile roților din spate	! Mediu (potrivit)
36. Discurile roților din față	! Erodat / Ar trebui schimbat
37. Etanșare transmisie off-road	Stare bună
38. Pompa de direcție	Bine
39. Tîrant	Stare bună
40. Caseta de direcție	Stare bună
41. Sistemul de eșapament	Stare bună
42. Bucșe ale brațului de control și articulații sferice	Stare bună
43. Pierderi de ulei la diferențial	Nu există
44. Pierdere de ulei din partea inferioară a motorului	Nu există
45. Pierdere de ulei din ansamblul transmisiei	Nu există
46. Protecție motor carter	Stare bună
47. Burduf de direcție	Bine
48. Articulații sferice inferioare	Stare bună
49. Capete de tyrant	Stare bună
50. Arbori de tyrant	Bine
51. Brațe de control față	Bine
52. Brațe de control spate	Bine
53. Bucșe de osie	Bine
54. Suporturi superioare pentru amortizor	Bine
55. Suporturi de motor	Bine
56. Tije îndoite în Z	Bine
57. Rulmenți pentru roți	Stare bună
58. Zgomot în partea din față	Nu există
59. Zgomot în partea din spate	Nu există

SEMNĂTURA DEALERULUI



Data: 21.10.2025 | 14:31:12 - 15:17:04
 Marca vehiculului : PORSCHE

REZULTATUL TESTULUI DE PERFORMANȚĂ AL MOTORULUI LA DYNO



Puterea motorului (CP)(KW)	250 KW - 334 BG
Puterea măsurată a motorului (kW/CP)(KW)	KW - 0 BG
Procentul de putere instantanee produsă în funcție de performanță (%)	% 0

60. Zgomot la rulmenții ambreiajului	Nu există turbo
61. Plăci de presiune ambreiaj	Cutie de viteze automată
62. Controlul presiunii Turbo	Nu sunt probleme
63. Alternator	Bine
64. Garnituri care împiedică scurgerea uleiului din motor	Stare bună
65. Pierderi de carburant	Nu există turbo
66. Sistemul de ardere a carburantului	Bine


SEMNĂTURA DEALERULUI

Data: 21.10.2025 | 14:31:12 - 15:17:04
Marca vehiculului : PORSCHE


CONTROLUL TESTULUI DE FRÂNĂ



67. Valorile frânei dreapta față	Pozitiv
68. Valorile frânei stânga față	Pozitiv
69. Valorile frânei dreapta spate	Pozitiv
70. Valorile frânei stânga spate	Pozitiv



Data: 21.10.2025 | 14:31:12 - 15:17:04
 Marca vehiculului : PORSCHE


REZULTATUL TESTULUI DE SUSPENSII


71. Punctul de legătură al șasiului	Stare bună
72. Conexiunea inferioară	Stare bună
73. Conexiunea superioară	Stare bună
74. Arcurile	Stare bună
75. Sistem de amortizor fix	Stare bună
76. Suspensie independent	Stare bună
77. Bare stabilizatoare	Stare bună
78. Articulații sferice	Stare bună
79. Suspensie stânga spate	! Negativ !
80. Suspensie dreapta spate	Negativ !
81. Suspensie stânga față	Negativ !
82. Suspensie dreapta față	Negativ



Data: 21.10.2025 | 14:31:12 - 15:17:04
Marca vehiculului : PORSCHE

REZULTAT TEST DE ALUNECARE LATERALĂ (DERAPAJ)



83. Rezultat Test De Alunecare Laterală

Pozitiv

Afumatii, ilfov


www.pilotgarage.ro

+40 735 745 745



SEMĂTURA DEALERULUI

Data: 21.10.2025 | 14:31:12 - 15:17:04
 Marca vehiculului : PORSCHE

REZULTATUL VERIFICĂRII ELECTRONICE OBD


84. Electronica tabloului de control al climatizării	Funcționează Nu arde
85. Led defecțiune motor	(nu se aprinde)
86. Electronica comenzilor direcției	Funcționează
87. Multimedia	Funcționează Stare
88. Senzori de parcare	bună Funcționează
89. Radio	Bine Nu există
90. Acumulator (Baterie)	
91. Înregistrarea defecțiunii Ecu/Obd a electronicii cutiei de viteze automate	
92. Înregistrarea defecțiunii Ecu/Obd a electronicii a ABS/ESP/ ESRFrână	Nu există
93. Înregistrarea defecțiunii Ecu/Obd a electronicii airbag-ului	Nu există
94. Înregistrarea defecțiunii Ecu/Obd a electronicii motorului	Nu există



Data: 21.10.2025 | 14:31:12 - 15:17:04
Marca vehiculului : PORSCHE

CONTROL INTERIOR


95. Tapițeria ușii dreapta față	Stare bună
96. Tapițeria ușii stânga față	Stare bună
97. Tapițeria ușii dreapta spate	Stare bună
98. Tapițeria ușii stânga spate	Stare bună
99. Indicatoare pe tabloul de bord	Stare bună
100. Panou față torpedo	Stare bună
101. Capacul torpedoului	Stare bună
102. Volanul	Stare bună
103. Maneta schimbătorului de viteze	Stare bună
104. Oglinda retrovizoare	Stare bună
105. Tapițeria tavanului	Stare bună
106. Parasolar dreapta față	Stare bună
107. Parasolar stânga față	Stare bună
108. Aer condiționat / Grile de suflare a aerului	Stare bună
109. Tapițeria scaunului dreapta față	Stare bună
110. Tapițeria scaunului stânga față	Stare bună
111. Tapițeria scaunului (banchetei) spate	Stare bună
112. Căuciuc pedală de accelerație	Stare bună
113. Căuciuc pedală de frână	Stare bună
114. Căuciuc pedală de ambreiaj	Stare bună
115. Mochetă podea dreapta față	Stare bună
116. Mochetă podea stânga față	Stare bună
117. Mochetă podea spate	Stare bună


SEMĂNĂTURA DEALERULUI

Data: 21.10.2025 | 14:31:12 - 15:17:04
Marca vehiculului : PORSCHE

CONTROLUL DOTĂRILOR INTERIOARE

118. Sistem de încălzire banchetă	Nu există
119. Lămpi habitaculu	Funcționează
120. Braț ștergător	Stare bună
121. Manetă semnalizatoare	Stare bună
122. Manetă pentru faruri	Stare bună
123. Buton reglare oglindă exterioară dreapta	Stare bună
124. Buton reglare oglindă exterioară stânga	Stare bună
125. Motorăș oglindă exterioară dreapta	Stare bună
126. Motorăș oglindă exterioară stânga	Stare bună
127. Mecanism scaun dreapta față	Stare bună
128. Mecanism scaun stânga față	Stare bună
129. Buton Start / Stop pornire motor	Stare bună
130. Butoane multimedia	Stare bună



Data: 21.10.2025 | 14:31:12 - 15:17:04
Marca vehiculului : PORSCHE

VERIFICAREA GEAMURILOR

131. Geam față (parbriz)	Stare bună
132. Geam pasager dreapta față	Stare bună
133. Geam pasager dreapta spate	Stare bună
134. Geam șofer stânga față	Stare bună
135. Geam pasager stânga spate	Stare bună
136. Geam spate (lunetă)	Stare bună



Data: 21.10.2025 | 14:31:12 - 15:17:04
Marca vehiculului : PORSCHE

VERIFICĂRI EXTERIOR

137. Antenă	Stare Bună
138. Oglindă exterioară dreapta	Stare Bună
139. Oglindă exterioară stânga	! Deteriorat
140. Mânerul ușii din dreapta față	Stare Bună
141. Mânerul ușii din stânga față	Stare Bună
142. Mânerul ușii din dreapta spate	Stare Bună
143. Mânerul ușii din stânga spate	Stare Bună



Data: 21.10.2025 | 14:31:12 - 15:17:04
Marca vehiculului : PORSCHE

VERIFICAREA DOTĂRILOR EXTERIOARE

144. Stropitoare geam față (parbriz)	Stare Bună
145. Stropitoare geam spate (lunetă)	Stare Bună
146. Ștergător dreapta geam față (parbriz)	Stare Bună
147. Ștergător stânga geam față (parbriz)	Stare Bună
148. Ștergător geam spate (lunetă)	Stare Bună
149. Claxon	Stare Bună



Data: 21.10.2025 | 14:31:12 - 15:17:04
Marca vehiculului : PORSCHE

VERIFICAREA SISTEMULUI DE LUMINI EXTERIOARE

150. Suport far dreapta	Stare bună
151. Suport far stânga	Stare bună
152. Far dreapta față	Funcționează
153. Far stânga față	Funcționează
154. Stop dreapta	Funcționează
155. Stop stânga	Funcționează
156. Lampă de marșarier	Funcționează
157. Lampă ceață stânga față	Stare bună
158. Lampă ceață dreapta față	Stare bună
159. Iluminare plăcuță înmatriculare spate	Stare bună
160. Lampa de semnalizare față dreapta	Stare bună
161. Lampa de semnalizare față stânga	Stare bună
162. Lampa de semnalizare spate dreapta	Stare bună
163. Lampa de semnalizare spate stânga	Stare bună



SEMNĂTURA DEALERULUI

Data: 21.10.2025 | 14:31:12 - 15:17:04
Marca vehiculului : PORSCHE

VERIFICAREA ANVELOPELOR

164. Presiunea anvelopei dreapta față	Bun
165. Presiunea anvelopei dreapta spate	Bun
166. Presiunea anvelopei stânga față	Bun
167. Presiunea anvelopei stânga spate	Bun
168. Presiunea anvelopei roții de rezervă	! Nu este (nu există)
169. Starea anvelopei stânga față	Durabil (bun)
170. Starea anvelopei stânga spate	Durabil (bun)
171. Starea anvelopei dreapta față	Durabil (bun)
172. Starea anvelopei dreapta spate	Durabil (bun)
173. Starea anvelopei roții de rezervă	Nu este (nu există)
174. Starea jentii dreapta față	Durabil (bun)
175. Stare jantă dreapta spate	Durabil (bun)
176. Stare jantă stânga față	Durabil (bun)
177. Stare jantă stânga spate	Durabil (bun)




SEMĂTURA DEALERULUI

Data: 21.10.2025 | 14:31:12 - 15:17:04
Marca vehiculului : PORSCHE

INSPECȚII VOPSEA CAROSERIE, EXTERIOARE

VOPSIT	SCHIMBATE	VOPSIT LOCAL	ORIGINAL	VOPSIT - REPARAT	LOVITURĂ DE GRINDINĂ	AVARIAT	LOVITURI ȘI DEFORMĂRI	DEMONTAT - ASAMBLAT
--------	-----------	--------------	----------	------------------	----------------------	---------	-----------------------	---------------------

CONTROLUL VOPSITORIEI ȘI CAROSERIEI ARE 2 PAGINI



Sökülmüş takılmış parçaların aynı yıl aynı marka model araçtan çıkma bir parçayla değiştirilmiş olma ihtimali bulunmaktadır.
Ayar yapmak veya araçtan sökölüp işlem yapılmak için de sökölümüş olabilir.



SEMŃATURA DEALERULUI



Data: 21.10.2025 | 14:31:12 - 15:17:04
Marca vehiculului : PORSCHE

INSPECȚII VOPSEA CAROSERIE PE LIFT

178. Șasiu față stânga	Original
179. Șasiu față dreapta	Original
180. Stâlpul din față dreapta	Original
181. Placă metalică componentă a șasiului (stânga) - consolă	Original
182. Turelă amortizor dreapta	Original
183. Turelă amortizor stânga	Original
184. Stâlpul din dreapta sus	Original
185. Stâlpul din stânga sus	Original
186. Stâlpul din față stânga	Original
187. Stâlp central ușă stânga	Original
188. Stâlp central ușă dreapta	Original
189. Prag lateral stânga spate	Original
190. Prag lateral dreapta spate	Original
191. Panou față	Original
192. Panoul din spate al caroseriei	Original
193. Bară de protecție față	Plastic
194. Bară protecție spate	Plastic
195. Placa de bază	Stare Bună
196. Tabla de protecție a interiorului portbagajului	Original
197. Capotă aripă față dreapta	Stare Bună
198. Capotă aripă față stânga	Stare Bună
199. Capotă aripă dreapta spate	Stare Bună
200. Blocator aripă dreapta spate	Original
201. Capotă aripă stânga spate	Stare Bună
202. Blocator aripă stânga spate	Original
203. Decolorări solare	Nu există
204. Zgârieturi / Adâncituri / Lovituri	Nu există



Data: 21.10.2025 | 14:31:12 - 15:17:04
Marca vehiculului : PORSCHE

DIRECȚIE VEHICUL; CONTROL AL ȘASIULUI

REZULTATE CONTROL DIRECT

Stâlpul din mijloc - stânga	ORIGINAL	Stâlpul de la parbriz - stânga (față)	ORIGINAL
Stâlp superior stânga spate	ORIGINAL	Treapta din stânga față	ORIGINAL
Treapta din stânga spate	ORIGINAL	Stâlpul interior al ușii stânga față	ORIGINAL
Slotul de blocare al aripii din stânga	ORIGINAL	Stâlp superior stânga	ORIGINAL
Stâlpul din mijloc - dreapta	ORIGINAL	Stâlpul de la parbriz - dreapta (față)	ORIGINAL
Stâlp superior dreapta față	ORIGINAL	Treapta din dreapta față	ORIGINAL
Treapta din dreapta spate	ORIGINAL	Stâlpul interior al ușii dreapta față	ORIGINAL
Slotul de blocare al aripii din dreapta	ORIGINAL	Stâlp superior dreapta	ORIGINAL

CONTROL ȘASIU

Partea stângă a șasiului	
Partea dreaptă a șasiului	


SEMNĂTURA DEALERULUI

Data: 21.10.2025 | 14:31:12 - 15:17:04
Marca vehiculului : PORSCHE

ADNOTĂRI ALE SPECIALISTULUI

CONTROLUL PĂRȚILOR MECANICE ALE MOTORULUI 3 22

Se recomanda control service, scurgeri de ulei atat superioare zona V-urilor cat si inferioare zona baie de ulei/bloc.

CONTROLUL PĂRȚILOR MECANICE INFERIOARE 4 30

REZULTATUL TESTULUI DE PERFORMANȚĂ AL MOTORULUI LA DYNO 7

CONTROLUL TESTULUI DE FRÂNĂ 4

REZULTATUL TESTULUI DE SUSPENSII 4 8

Prezenta urma de deformare protectie perna dreapta spate.

REZULTAT TEST DE ALUNECARE LATERALĂ (DERAPAJ) 1

REZULTATUL VERIFICĂRII ELECTRONICE OBD 11

Prezente 3 erori :

- Eroare sistem AWD
- Eroare sistem ESP
- Eroare sistem AC



SEMĂNĂTURA DEALERULUI

Data: 21.10.2025 | 14:31:12 - 15:17:04
Marca vehiculului : PORSCHE

ADNOTĂRI ALE SPECIALISTULUI


CONTROL INTERIOR mocheta dreapta spate arsa	23
CONTROLUL DOTĂRILOR INTERIOARE	13
VERIFICAREA GEAMURILOR	6
VERIFICĂRI EXTERIOR	1 6
VERIFICAREA DOTĂRILOR EXTERIOARE	6
VERIFICAREA SISTEMULUI DE LUMINI EXTERIOARE	14
VERIFICAREA ANVELOPELOR	1 13
VERIFICAREA VOPSELEI CAROSERIEI ornament stinga fata zgiriat dreapta spate lovit mocheta dreapta spate arsa	27



SEMNĂTURA DEALERULUI

Data: 21.10.2025 | 14:31:12 - 15:17:04
Marca vehiculului : PORSCHE

FOTOGRAFII VEHICUL



SEMNĂTURA DEALERULUI



Data: 21.10.2025 | 14:31:12 - 15:17:04
Marca vehiculului : PORSCHE



FOTOGRAFII VEHICUL



SEMŢATURA DEALERULUI

Data: 21.10.2025 | 14:31:12 - 15:17:04
Marca vehiculului : PORSCHE

FOTOGRAFII VEHICUL



SEMĂȚURA DEALERULUI

Data: 21.10.2025 | 14:31:12 - 15:17:04
Marca vehiculului : PORSCHE

FOTOGRAFII VEHICUL

