


PAGINĂ CU INFORMAȚII PENTRU EXPERTIZĂ

Denumirea distribuitorului	Romania		
Adresa dealerului	1		
Numărul de telefon al dealerului	1		
Bayi HYB No	1		
Număr raport	1047	Data	04.05.2026
Pachet de expertiză	BLACK BOX	Taxa	-
Număr de înmatriculare		Șasi	
KM	190,709	Anul de fabricație al modelului	2019
Marca vehiculului	BMW	Tipul / Modelul vehiculului	745LE
Tipul combustibilului	Hibrid (Benzină / Electric)	Puterea motorului (kW / CP)	210 KW - 281 BG
Culoarea	NEGRU	Nr.de identificare motor	
PROPRIETAR VEHICUL	CLIENT VEHICUL		
Prenume Nume		Prenume Nume	
Telefon		Telefon	

- Acesta este raportul de expertiză pentru vehiculul cu numărul de șasiu X.
- Raportul este alcătuit din 3 pagini, inclusiv o pagină informativă. Puteți verifica autenticitatea acestuia scanând codurile QR de pe fiecare pagină.
- 1



Puteți găsi informații despre kilometrajul anterior al vehiculului și problemele detectate de firma noastră de expertiză pe pagina a doua.

Dacă experții noștri au creat note privind punctele de control care trebuie specificate ca urmare a procesului de evaluare a vehiculului, le puteți accesa de pe ultima pagină a raportului dumneavoastră.

Verificarea numărului de motor și de șasiu nu este inclusă în acest pachet, dar poate fi achiziționată ca serviciu suplimentar.

FIECARE PILOT GARAGE ESTE O AFACERE DE FRANCIZĂ INDEPENDENTĂ. COMPANIA CARE PRESTEAZĂ SERVICII ESTE RESPONSABILĂ PENTRU OPERAȚIILE EFECTUATE ȘI RAPORTUL DE EXPERTIZĂ ÎNTOCMIT.

STAREA VEHICULULUI ÎNAINTE DE EXPERTIZĂ

	Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client :	SEMNĂTURA DEALERULUI
		Semnătura clientului :	

Număr de înmatriculare : [REDACTED]

Expertiza nr. : 1047

BLACK BOX

Data:	04.05.2026 11:36:22 - 13:04:34	Seria de identificare:	[REDACTED]
Marca vehiculului :	BMW	Tipul / Modelul vehiculului	745LE / 2019

1. Starea de curăţenie a autovehiculului	Curat
--	-------

OPINIA EXPERTULUI ÎN URMA TESTULUI RUTIER

2. Testare conducere autovehicul	Bun
3. Schimbări de viteză	Funcţional

[REDACTED]	Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client : [REDACTED] [REDACTED]	SEMNĂTURA DEALERULUI
	[REDACTED]	Semnătura clientului : [REDACTED]	

Data:	04.05.2026 11:36:22 - 13:04:34	Seria de identificare:	[REDACTED]
Marca vehiculului :	BMW	Tipul / Modelul vehiculului	745LE / 2019

CONTROLUL PĂRȚILOR MECANICE ALE MOTORULUI

4. Direcție hidrolică	Stare bună
5. Flanșă de amortizor cu bilă – dreapta	Stare bună
6. Flanșă de amortizor cu bilă – stânga	Stare bună
7. Capac protecție motor	! Deteriorat
8. Nivel antigel	Bine
9. Izolare zgomet motor	! Deformată
10. Izolare căldură motor	Stare bună
11. Fum în zona țevii de eșapament	Nu există
12. Schimbare viteze la cutia de viteze	Bine
13. Transfer la sistemul 4x4	Vehicul 4x4
14. Ventilatoare de răcire	Stare bună
15. Nivelul uleiului	Bine
16. Sterea lichidului de răcire a motorului	Bine
17. Scăpări de ulei de motor	Nu există
18. Ulei hidrolic pentru direcție	Bine
19. Lichid de frână	Bine
20. Scăpări lichid de răcire	Nu există
21. Starea uleiului lichidului de frână	Bine
22. Starea uleiului de la direcție	Bine
23. Curele vizibile	! Uzat
24. Zgomot în zona motorului	! Există
25. Sistemul Turbo	! Control service
26. Scăpări de ulei Turbo	! Există
27. Injectoare	Nu există scăpări
28. Radiator	Stare bună
29. Conducte de răcire ale climatizării	Stare bună
30. Starea uleiului de motor	Bine
31. Aburi la compresia capacului de deasupra motorului	Nu există
32. Placa de răcire a aerului condiționat	Stare bună
33. Placa intercooler	Stare bună
34. Conducte turbo intercooler	! Există ulei
35. Controlul termostului	Stare bună
36. Dinam de pornire	Stare bună
37. Senzor de căldură	Stare bună
38. Radiatorul de apă	Stare bună

[REDACTED]	Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client : [REDACTED]	SEMNĂTURA DEALERULUI
	[REDACTED]	Semnătura clientului :	

Data:	04.05.2026 11:36:22 - 13:04:34	Seria de identificare:	[REDACTED]
Marca vehiculului :	BMW	Tipul / Modelul vehiculului	745LE / 2019

CONTROLUL PĂRȚILOR MECANICE ALE MOTORULUI - 2

39. Controlul etanșării roții manivelă	Stare bună
40. Radiatorul aerului condiționat	Stare bună
41. Cutie de tensiune	Stare bună
42. Rezervor de apă	Stare bună
43. Pompa de apă (Regim Continuu)	Stare bună
44. Colector	Stare bună
45. Compresor aer condiționat	Stare bună
46. Scripetele compresorului aerului condiționat	Stare bună
47. Colector eșapament	Stare bună
48. Curea compresorului de aer condiționat	Stare bună
49. Debitmetru de aer	Stare bună
50. EGR	Stare bună
51. Element de legătură compresor aer condiționat	Stare bună
52. Instalație electrică compresor aer condiționat	Stare bună
53. Bloc motor	Stare bună
54. Dopuri de apă a blocului motor	Stare bună
55. Carter	Stare bună
56. Senzor al nivelului de ulei carter	Stare bună
57. Roată manivelă	Stare bună

[REDACTED]	Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client : [REDACTED] [REDACTED]	SEMNĂTURA DEALERULUI
	[REDACTED]	Semnătura clientului : [REDACTED]	

Data:	04.05.2026 11:36:22 - 13:04:34	Seria de identificare:	[REDACTED]
Marca vehiculului :	BMW	Tipul / Modelul vehiculului	745LE / 2019

CONTROLUL PĂRȚILOR MECANICE INFERIOARE

58. Convector catalytic	Stare bună
59. Sistem de răcire a furtunurilor de la frână	Stare bună
60. Cabluri ale frânei de mână	Stare bună
61. Bucșe de torsiune și bare de echilibru	Stare bună
62. Rezervorul de carburant	Stare bună
63. Arborele de transmisie diferențială și pana	Stare bună
64. Furtunuri carburant	Stare bună
65. Arborele	Bine
66. Axul	Stare bună
67. Suporturi de osie	Stare bună
68. Axele	Stare bună
69. Amortizoarele	Stare bună
70. Plăcuțele de frână din spate	! Erod
71. Plăcuțele de frână din față	! Erod
72. Bachelită din plastic de bază	Bine
73. Pene inferioare ale motorului și schimbătorului de viteze	Stare bună
74. Discurile roților din spate	! Erod / Ar trebui schimbat
75. Discurile roților din față	! Erod / Ar trebui schimbat
76. Etanșare transmisie off-road	Stare bună
77. Pompa de direcție	Bine
78. Tirant	Stare bună
79. Caseta de direcție	Stare bună
80. Capăt de tyrant	Stare bună
81. Carcasa motorului	Stare bună
82. Furtunuri ale instalației de frână	Stare bună
83. Sistemul de eșapament	! Deteriorat
84. Bucșe ale brațului de control și articulații sferice	Stare bună
85. Conducta de frână	Stare bună
86. Pierderi de ulei la diferențial	Nu există
87. Pierdere de ulei din partea inferioară a motorului	Nu există
88. Pierdere de ulei din ansamblul transmisiei	Nu există
89. Protecție motor carter	Stare bună
90. Burduf de direcție	Bine
91. Articulații sferice inferioare	Stare bună
92. Capete de tyrant	Stare bună

[REDACTED]	Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client : [REDACTED]	SEMNĂTURA DEALERULUI
	[REDACTED]	Semnătura clientului :	

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34

Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului :

BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

CONTROLUL PĂRȚILOR MECANICE INFERIOARE - 2

93. Arbori de tyrant	Bine
94. Brațe de control față	Bine
95. Brațe de control spate	Bine
96. Bucșe de osie	Bine
97. Suporturi superioare pentru amortizor	Bine
98. Suporturi de motor	Bine
99. Tije îndoite în Z	Bine
100. Rulmenți pentru roți	Stare bună
101. Zgomot în partea din față	Nu există
102. Zgomot în partea din spate	Nu există
103. (Garnitură de) etanșare a arborelui	Stare bună
104. Cabluri aferente vitezelor (cutiei de viteze)	Stare bună
105. Suport de fixare a arborelui	Stare bună
106. Corpul exterior al transmisiei	Stare bună
107. Baia de transmisie	Stare bună

Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

:


Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34

Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului : BMW

Tipul / Modelul vehiculului 745LE / 2019

REZULTATUL TESTULUI DE PERFORMANȚĂ AL MOTORULUI LA DYNO



Puterea motorului (CP)(KW)	210 KW - 281 BG
Puterea măsurată a motorului (kW/CP)(KW)	KW - 0 BG
Procentul de putere instantanee produsă în funcție de performanță (%)	% 0
108. Zgomot la rulmenții ambreiajului	Cutie de viteze automată
109. Plăci de presiune ambreiaj	Cutie de viteze automată
110. Controlul presiunii Turbo	Nu sunt probleme
111. Alternator	Bine
112. Garnituri care împiedică scurgerea uleiului din motor	Stare bună
113. Pierderi de carburant	Nu există
114. Sistemul de ardere a carburantului	Bine

[REDACTED]	Număr de înmatriculare [REDACTED]	Prenume / Nume client : [REDACTED] [REDACTED]	SEMNĂTURA DEALERULUI
		Semnătura clientului :	

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34


Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului : BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

CONTROLUL TESTULUI DE FRÂNĂ



115. Valorile frânei dreapta față	Pozitiv
116. Furtunașe ale sistemului de frânare	Stare bună
117. Valorile frânei stânga față	Pozitiv
118. Valorile frânei dreapta spate	Pozitiv
119. Valorile frânei stânga spate	Pozitiv
120. Valorile frânei de mână	Pozitiv
121. Puncte de conectare	Bun
122. Controlul etrierului de frână	Stare bună
123. Controlul servofrânei (Westinghouse)	Stare bună
124. Controlul ABS-ului	Bun

Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

:

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34

Seria de identificare: [REDACTED]


Marca vehiculului :

BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

REZULTATUL TESTULUI DE SUSPENSII



125. Arcuri foi (lamelare)	Stare bună
126. Bare de torsiune	Stare bună
127. Arcuri elicoidale	Stare bună
128. Pneumatic	Stare bună
129. Valva principal	Stare bună
130. Tub de presiune	Stare bună
131. Carcasa cilindrului	Stare bună
132. Starea uleiului	Bine
133. Ax amortizor	Stare bună
134. Punctul de legătură al șasiului	Stare bună
135. Conexiunea inferioară	Stare bună
136. Conexiunea superioară	Stare bună
137. Arcurile	Stare bună
138. Sistem de amortizor fix	Stare bună
139. Suspensie independent	! Control service
140. Bare stabilizatoare	Stare bună
141. Articulații sferice	Stare bună
142. Suspensie stânga spate	! Negativ
143. Suspensie dreapta spate	! Negativ
144. Suspensie stânga față	! Negativ
145. Suspensie dreapta față	! Negativ

Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34


Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului : BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

REZULTAT TEST DE ALUNECARE LATERALĂ (DERAPAJ)



146. Rezultat Test De Alunecare Laterală

! Negativ

Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

:

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34


Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului : BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

REZULTATUL VERIFICĂRII ELECTRONICE OBD



147. Electronica tabloului de control al climatizării	Funcționează
148. Led defecțiune motor	Nu arde (nu se aprinde)
149. Senzori de declanșare a pernei de aer (Airbag)	Stare bună
150. Rezistența circuitului de umflare	Stare bună
151. Senzor de presiune	Stare bună
152. Examinarea și raportarea erorilor active și pasive ale calculatorului	! Control
153. Camere (de luat vederi)	Stare bună
154. Computer de bord	Funcționează
155. Electronica tabloului de bord	! Defect
156. Înregistrarea defecțiunii Ecu/Obd a electronicii climatizării digitale	Nu există
157. Electronica comenzilor direcției	Funcționează
158. Multimedia	Funcționează
159. Senzori de parcare	Stare bună
160. Radio	Funcționează
161. Acumulator (Baterie)	! Mediu (potrivit)
162. Înregistrarea defecțiunii Ecu/Obd a electronicii cutiei de viteze automate	Nu există
163. Înregistrarea defecțiunii Ecu/Obd a electronicii a ABS/ ESP/ ESRFrână	Nu există
164. Înregistrarea defecțiunii Ecu/Obd a electronicii airbag-ului	Nu există
165. Înregistrarea defecțiunii Ecu/Obd a electronicii motorului	! Există erori de înregistrare

Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

:

Data:	04.05.2026 11:36:22 - 13:04:34	Seria de identificare:	[REDACTED]
Marca vehiculului :	BMW	Tipul / Modelul vehiculului	745LE / 2019

CONTROL INTERIOR

166. Covoraș dreapta față	Stare bună
167. Covoraș stânga față	Stare bună
168. Covoraș spate	Stare bună
169. Perdeluțe spate	Stare bună
170. Butoane pentru oglinzi	Stare bună
171. Controlul accesoriilor	Bun
172. Tapițeria ușii dreapta față	! Murdar
173. Tapițeria ușii stânga față	! Murdar
174. Tapițeria ușii dreapta spate	! Murdar
175. Tapițeria ușii stânga spate	! Murdar
176. Indicatoare pe tabloul de bord	Stare bună
177. Panou față torpedo	Stare bună
178. Capacul torpedoului	Stare bună
179. Volanul	! Uzat
180. Maneta schimbătorului de viteze	Stare bună
181. Oglinda retrovizoare	Stare bună
182. Tapițeria tavanului	! Murdar
183. Poliță spate	Stare bună
184. Cotieră spate	Stare bună
185. Cotieră față	! Deformat
186. Parasolar dreapta față	Stare bună
187. Parasolar stânga față	Stare bună
188. Parasolar dreapta spate	Nu există
189. Parasolar stânga spate	Nu există
190. Lampă (bec) portbagaj	Stare bună
191. Aer condiționat / Grile de suflare a aerului	Stare bună
192. Tapițeria scaunului dreapta față	Stare bună
193. Tapițeria scaunului stânga față	Stare bună
194. Tapițeria scaunului (banchetei) spate	Stare bună
195. Cuciuc pedală de accelerație	Stare bună
196. Cuciuc pedală de frână	! Uzat / erodat
197. Cuciuc pedală de ambreiaj	Nu există
198. Starea geamului de la trapă	Nu există
199. Starea filtrului de la trapă	Nu există
200. Perdea trapă	Nu există

[REDACTED]	Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client : [REDACTED]	SEMNĂTURA DEALERULUI
	[REDACTED]	Semnătura clientului :	

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34

Seria de identificare:

Marca vehiculului : BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

CONTROL INTERIOR - 2

201. Mâner dreapta față	Stare bună
202. Mâner dreapta spate	Stare bună
203. Mâner stânga față	Stare bună
204. Mâner stânga spate	Stare bună
205. Deschidere / Închidere torpedo	Stare bună
206. Zona de depozitare a ușii stânga față	Stare bună
207. Zona de depozitare a ușii dreapta față	Stare bună
208. Zona de depozitare a ușii stânga spate	Stare bună
209. Zona de depozitare a ușii dreapta spate	Stare bună
210. Lămpi indicatoare (de bord)	Stare bună
211. Lampă (bec) în torpedo	Stare bună
212. Mochetă podea dreapta față	Stare bună
213. Mochetă podea stânga față	Stare bună
214. Mochetă podea spate	Stare bună
215. Buton acționare frână de mână	Stare bună
216. Numărul de locuri (scaune)	5
217. Numărul de uși	5
218. Mâner ușă dreapta față interior mașină	Stare bună
219. Mâner ușă stânga față interior mașină	Stare bună
220. Mâner ușă dreapta spate interior mașină	Stare bună
221. Mâner ușă stânga spate interior mașină	Stare bună
222. Stare cosmetică a interiorului portbagajului	Stare bună
223. Tetieră scaun dreapta față	Stare bună
224. Tetieră scaun dreapta spate	Stare bună
225. Tetieră scaun stânga față	Stare bună
226. Tetieră scaun stânga spate	Stare bună
227. Placă de protecție iluminată a hayonului	Stare bună
228. Pervazuri de prag iluminate	Stare bună
229. Iluminare mâner ușă dreapta față	Stare bună
230. Iluminare mâner ușă stânga față	Stare bună
231. Iluminare ambientală	Stare bună
232. Măsuță scaun dreapta spate	Există
233. Măsuță scaun stânga spate	Există
234. Parasolar secundar dreapta față	Nu există
235. Parasolar secundar stânga față	Nu există

Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

:

Număr de înmatriculare : [REDACTED]

Expertiza nr. : 1047

BLACK BOX

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34

Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului : BMW

Tipul / Modelul vehiculului 745LE / 2019

CONTROL INTERIOR - 3

236. Parasolar secundar dreapta spate	Nu există
237. Parasolar secundar stânga spate	Nu există

[REDACTED]	Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client : [REDACTED] [REDACTED]	SEMNĂTURA DEALERULUI
	[REDACTED]	Semnătura clientului : [REDACTED]	

Data:	04.05.2026 11:36:22 - 13:04:34	Seria de identificare:	[REDACTED]
Marca vehiculului :	BMW	Tipul / Modelul vehiculului	745LE / 2019

CONTROLUL DOTĂRILOR INTERIOARE

238. Sistem de încălzire banchetă	Nu există
239. Buton acționare geam stânga spate	Stare bună
240. Buton de acționare geam stânga față	Stare bună
241. Buton geam dreapta spate	Stare bună
242. Buton acționare geam dreapta față	Stare bună
243. Motoare oglinzi exterioare	Stare bună
244. Sistem de răcire cu aer condiționat	Funcționează
245. Lămpi habitacul	Funcționează
246. Butoane de comandă de la distanță (telecomandă)	Funcționează
247. Trapă (plafon)	Nu există
248. Braț ștergător	Stare bună
249. Manetă semnalizatoare	Stare bună
250. Manetă pentru faruri	Stare bună
251. Panou digital pentru încălzire scaun spate pasager	Nu există
252. Sistem de comandă vocală multimedia	Stare bună
253. Sistem de masaj scaun dreapta față	Stare bună
254. Sistem de masaj scaun stânga față	Stare bună
255. Sistem de încălzire scaun dreapta față	Nu există
256. Sistem de încălzire scaun stânga față	Nu există
257. Sistem de încălzire banchetă dreapta spate	Nu există
258. Sistem de încălzire scaun stânga spate	Nu există
259. Pilot asist (Asistent conducere)	Stare bună
260. Păstrarea benzii	Stare bună
261. Senzor de punct mort	! Control service
262. Senzor de detectare a vehiculului	! Control service
263. Buton reglare oglindă exterioară dreapta	Stare bună
264. Buton reglare oglindă exterioară stânga	Stare bună
265. Motoras oglină exterioară dreapta	Stare bună
266. Motoras oglină exterioară stânga	Stare bună
267. Încălzitor volan	Stare bună
268. Butoane multimedia pe volan	Stare bună
269. Mecanism scaun dreapta față	Stare bună
270. Mecanism scaun stânga față	Stare bună
271. Mecanism banchetă spate	Stare bună
272. Buton Start / Stop pornire motor	Stare bună

[REDACTED]	Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client : [REDACTED]	SEMNĂTURA DEALERULUI
	[REDACTED]	Semnătura clientului :	

Data:	04.05.2026 11:36:22 - 13:04:34	Seria de identificare:	[REDACTED]
Marca vehiculului :	BMW	Tipul / Modelul vehiculului	745LE / 2019

CONTROLUL DOTĂRIILOR INTERIOARE - 2

273. Moduri de conducere	Stare bună
274. Cameră de luat vederi marșarier	Stare bună
275. Cameră de vederi 360 grade	Stare bună
276. Pilot automat (stabilizator viteză)	Stare bună
277. Sistem automat de parcare	Stare bună
278. Cameră de vederi de interior a vehiculului	Stare bună
279. Senzor Deschidere / Închidere a capacului portbagajului	Stare bună
280. Ecran fantomă	Stare bună
281. Sistem de memorie pentru scaunul din stânga față	Stare bună
282. Sistem de memorie pentru scaunul din dreapta față	Stare bună
283. Răcire torpedou	Stare bună
284. Aspirator portieră dreapta față	Stare bună
285. Aspirator portieră stânga față	Stare bună
286. Aspirator portieră dreapta spate	Stare bună
287. Aspirator portieră stânga spate	Stare bună
288. Iluminare parasolar dreapta față	Stare bună
289. Iluminare parasolar stânga față	Stare bună
290. Deschidere / Închidere automată a oglinzii exterioare dreapta	Stare bună
291. Deschidere / Închidere automată a oglinzii exterioare stânga	Stare bună
292. Iluminare interioară automată (când ușile sunt deblocate)	Stare bună
293. Senzor de ploaie	Stare bună
294. Butoane multimedia	Stare bună
295. Parbiz (față) cu încălzire	Stare bună
296. Încălzitor geam spate	Stare bună
297. Întunecarea oglinzii retrovizoare	Stare bună
298. Răcitor auto de interior / Frigider	Există
299. Pachet (de servicii) pentru ionizarea și parfumarea aerului	Stare bună
300. Sistem de divertisment pentru scaunul din dreapta spate	Nu există
301. Sistem de divertisment pentru scaunul din stânga spate	Nu există
302. Sistem de memorie pentru scaunul din dreapta spate	Nu există
303. Sistem de memorie pentru bancheta din stânga spate	Nu există
304. Priză de 230 V pentru bancheta spate	Nu există
305. Mufă de încărcare USB pentru pasagerul din spate	Există
306. Portbagaj extern Easy - Pack	Nu există
307. Jaluzele electrice pentru luneta spate	Nu există

[REDACTED]	Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client : [REDACTED] [REDACTED]	SEMNĂTURA DEALERULUI
	[REDACTED]	Semnătura clientului :	

Data:	04.05.2026 11:36:22 - 13:04:34	Seria de identificare:	[REDACTED]
Marca vehiculului :	BMW	Tipul / Modelul vehiculului	745LE / 2019

CONTROLUL DOTĂRILOR INTERIOARE - 3

308. Jaluzele electrice pentru stânga spate	Nu există
309. Jaluzele electrice pentru dreapta spate	Nu există
310. Încălzitor suplimentar	Nu există
311. Cotieră spate cu sistem de încălzire / răcire	Nu există
312. Scaun stânga față cu sistem de răcire / ventilație	Stare bună
313. Scaun dreapta față cu sistem de răcire / ventilație	Stare bună
314. Sistem de pornire de la distanță (fără cheie)	Stare bună
315. Senzor de ocupare a scaunului pasagerului din față	! Control service
316. Funcție de deschidere a portbagajului hands-free	Stare bună
317. Funcție încărcare telefon mobil wireless	Nu există
318. Sistem de cheie inteligentă pentru mașină (gestionarea vehiculului prin telefon)	Stare bună
319. Asistență adaptivă pentru faza lungă	Stare bună
320. Sistem de pliere electric a oglinzii exterioare dreapta	Stare bună
321. Sistem de pliere electric a oglinzii exterioare stânga	Stare bună
322. Afișaj head-up	Stare bună
323. Senzor de detectare a oboselii șoferului	Stare bună
324. Cameră de luat vederi de drum	Stare bună

[REDACTED]	Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client : [REDACTED] [REDACTED]	SEMNĂTURA DEALERULUI
	[REDACTED]	Semnătura clientului : [REDACTED]	

Data:	04.05.2026 11:36:22 - 13:04:34	Seria de identificare:	[REDACTED]
Marca vehiculului :	BMW	Tipul / Modelul vehiculului	745LE / 2019

CONTROLUL GARNITURILOR

325. Garnitură de etanșare a capotei motorului	Stare bună
326. Garnitură între far dreapta și capotă	Stare bună
327. Garnitură între far stânga și capotă	Stare bună
328. Garnitură pentru latura din dreapta a plafonului	Stare bună
329. Garnitură pentru latura din stânga a plafonului	Stare bună
330. Garnituri de etanșare pentru marginea parbrizului	Stare bună
331. Garnituri etanșare pentru marginea lunetei	Stare bună
332. Garnitură interioară a ușii dreapta față	Stare bună
333. Garnitură interioară a ușii dreapta spate	Stare bună
334. Garnitură interioară a ușii stânga față	Stare bună
335. Garnitură interioară a ușii stânga spate	Stare bună
336. Garnitură de etanșare a marginii geamului a ușii dreapta față	Stare bună
337. Garnitură de etanșare a marginii geamului a ușii dreapta spate	Stare bună
338. Garnitură de etanșare a marginii geamului a ușii stânga față	Stare bună
339. Garnitură de etanșare a marginii geamului a ușii stânga spate	Stare bună
340. Garnitură de etanșare a părții inferioare a ușii dreapta față (garnitură anti-praf)	Stare bună
341. Garnitură de etanșare a părții inferioare a ușii dreapta spate (garnitură anti-praf)	Stare bună
342. Garnitură de etanșare a părții inferioare a ușii stânga față (garnitură anti-praf)	Stare bună
343. Garnitură de etanșare a părții inferioare a ușii stânga spate (garnitură anti-praf)	Stare bună

[REDACTED]	Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client : [REDACTED] [REDACTED]	SEMNĂTURA DEALERULUI
	[REDACTED]	Semnătura clientului : [REDACTED]	

Data:	04.05.2026 11:36:22 - 13:04:34	Seria de identificare:	[REDACTED]
Marca vehiculului :	BMW	Tipul / Modelul vehiculului	745LE / 2019

VERIFICAREA CENTURILOR DE SIGURANȚĂ

344. Centura de siguranță a șoferului	În stare bună
345. Centura de siguranță pasager	În stare bună
346. Centura de siguranță a copilului	! Control service
347. Centura de siguranță pasager dreapta spate	În stare bună
348. Centura de siguranță pasager stânga spate	! Control service
349. Protecția mulinetei centurii de siguranță a șoferului	! Control service
350. Protecția mulinetei centurii de siguranță a pasagerului	În stare bună
351. Protecția mulinetei centurii de siguranță a pasagerului din dreapta spate	! Control service
352. Protecția mulinetei centurii de siguranță a copilului	Nu există opțional
353. Protecția mulinetei centurii de siguranță a pasagerului din stânga spate	În stare bună

[REDACTED]	Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client : [REDACTED] [REDACTED]	SEMNĂTURA DEALERULUI
	[REDACTED]	Semnătura clientului : [REDACTED]	

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34

Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului :

BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

VERIFICAREA AIRBAG-URILOR

354. Airbag lateral șofer (Volan)	! Control service
355. Airbag lateral pasager (Panou display)	! Control service
356. Airbag – perdea dreapta	Nu există
357. Airbag – perdea stânga	Nu există
358. Airbag genunchi șofer	! Control service
359. Airbag genunchi pasager	! Control service
360. Airbag pentru perna scaunului	! Control service
361. Airbag la centura de siguranță	! Control service
362. Airbag pentru pieton (Capotă)	! Control service

Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

:

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34
Marca vehiculului : BMWSeria de identificare: [REDACTED]
Tipul / Modelul vehiculului 745LE / 2019

VERIFICAREA GEAMURILOR

363. Control geam față (parbriz)	Original
364. Geam față (parbriz)	! Lovitură de piatră
365. Control geam pasager dreapta față	Original
366. Geam pasager dreapta față	Stare bună
367. Gemuleț pasager dreapta față	Stare bună
368. Folie geam dreapta față	Nu există
369. Folie gemuleț pasager dreapta față	Nu există
370. Control geam pasager dreapta spate	Original
371. Geam pasager dreapta spate	Stare bună
372. Gemuleț pasager dreapta spate	Stare bună
373. Folie geam dreapta spate	Nu există
374. Folie gemuleț dreapta spate	Nu există
375. Control geam șofer stânga față	Original
376. Geam șofer stânga față	Stare bună
377. Gemuleț șofer stânga față	Stare bună
378. Folie gemuleț stânga față	Nu există
379. Folie geam stânga față	Nu există
380. Control geam pasager stânga spate	Original
381. Geam pasager stânga spate	Stare bună
382. Gemuleț pasager stânga spate	Stare bună
383. Folie geam stânga spate	Nu există
384. Control geam spate (lunetă)	Original
385. Geam spate (lunetă)	Stare bună
386. Folie geam spate (lunetă)	Nu există

[REDACTED]	Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client : [REDACTED] [REDACTED]	SEMNĂTURA DEALERULUI
	[REDACTED]	Semnătura clientului : [REDACTED]	

Data:	04.05.2026 11:36:22 - 13:04:34	Seria de identificare:	
Marca vehiculului :	BMW	Tipul / Modelul vehiculului	745LE / 2019

VERIFICĂRI EXTERIOR

VERIFICAREA EXTERIOARĂ		
387. Inspecție interioară a portbagajului	Stare Bună	
388. Antenă	Stare Bună	
389. Oglină exterioară dreapta	Stare Bună	
390. Oglină exterioară stânga	Stare Bună	
391. Mânerul ușii din dreapta față	Stare Bună	
392. Mânerul ușii din stânga față	Stare Bună	
393. Mânerul ușii din dreapta spate	Stare Bună	
394. Mânerul ușii din stânga spate	Stare Bună	
395. Masca robotului spălător far dreapta de pe bara din față	Stare Bună	
396. Masca robotului spălător far stânga de pe bara din față	Stare Bună	
397. Cadrul senzorului de parcare de pe bara din față	Stare Bună	
398. Suport pentru plăcuță înmatriculare față	Stare Bună	
399. Suport pentru plăcuță înmatriculare spate	Stare Bună	
400. Banda de pe stâlpul ușii din dreapta față	Stare Bună	
401. Banda de pe stâlpul ușii din stânga față	Stare Bună	
402. Banda de pe stâlpul ușii din dreapta spate	Stare Bună	
403. Banda de pe stâlpul ușii din stânga spate	Stare Bună	
404. Masca farului de ceață dreapta de pe bara din față	Stare Bună	
405. Masca farului de ceață stânga de pe bara din față	Stare Bună	
406. Stropitoare spălat geam - partea dreaptă	Stare Bună	
407. Stropitoare spălat geam - partea stângă	Stare Bună	
408. Furtunaș de spălare geamuri a stropitorilor	Stare Bună	
409. Baza suportului plăcuței de înmatriculare de pe bara din față	Stare Bună	
410. Paravânt geam dreapta față	Stare Bună	
411. Paravânt geam stânga față	Stare Bună	
412. Paravânt geam stânga spate	Stare Bună	
413. Paravânt geam dreapta spate	Stare Bună	
414. Vinil și grafică	Stare Bună	
415. Emblema (sigla) capota motorului	Stare Bună	
416. „Ochi de pisică” pe partea dreaptă a barei de protecție spate	Stare Bună	
417. „Ochi de pisică” pe partea stângă a barei de protecție spate	Stare Bună	
418. Ornament partea dreaptă a barei de protecție spate	Stare Bună	
419. Ornament partea stângă a barei de protecție spate	Stare Bună	
420. Ornament parte centrală bară de protecție spate	Stare Bună	
421. Cadrul senzorului de parcare de pe bara din spate	Stare Bună	
422. Element decorativ margine geam lunetă	Stare Bună	
423. Bandă decorativă a jgheabului de pe partea dreaptă a plafonului	Stare Bună	
424. Bandă decorativă a jgheabului de pe partea stângă a plafonului	Stare Bună	
425. Bandă decorativă pentru ușa dreapta față	Nu este disponibil	SEMNĂTURA DEALERULUI
426. Bandă decorativă pentru ușa dreapta spate	Nu este disponibil	
427. Bandă decorativă pentru ușa stânga față	Nu este disponibil	
428. Bandă decorativă pentru ușa stânga spate	Nu este disponibil	

Semnătura clientului

Data:	04.05.2026 11:36:22 - 13:04:34	Seria de identificare:	[REDACTED]
Marca vehiculului :	BMW	Tipul / Modelul vehiculului	745LE / 2019

VERIFICAREA DOTĂRILOR EXTERIOARE

429. Ansamblu spălător far dreapta față	Stare Bună
430. Ansamblu spălător far stânga față	Stare Bună
431. Stropitor far dreapta față	Nu este disponibil (nu se poate)
432. Stropitor far stânga față	Nu este disponibil (nu se poate)
433. Stropitoare geam față (parbriz)	Stare Bună
434. Stropitoare geam spate (lunetă)	Stare Bună
435. Ștergător dreapta geam față (parbriz)	Stare Bună
436. Ștergător stânga geam față (parbriz)	Stare Bună
437. Ștergător geam spate (lunetă)	Stare Bună
438. Robot de spălare a farului dreapta de pe bara de protecție față	Nu este disponibil (nu se poate)
439. Robot de spălare a farului stânga de pe bara de protecție față	Nu este disponibil (nu se poate)
440. Claxon	Stare Bună

[REDACTED]	Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client : [REDACTED] [REDACTED]	SEMNĂTURA DEALERULUI
	[REDACTED]	Semnătura clientului : [REDACTED]	

Data:	04.05.2026 11:36:22 - 13:04:34	Seria de identificare:	[REDACTED]
Marca vehiculului :	BMW	Tipul / Modelul vehiculului	745LE / 2019

VERIFICAREA SISTEMULUI DE LUMINI EXTERIOARE

441. Suport far dreapta	Stare bună
442. Suport far stânga	Stare bună
443. Far dreapta față	Funcționează
444. Far stânga față	Funcționează
445. Stop dreapta	! Există o spărtură/ spărturi
446. Stop stânga	Funcționează
447. Lampă de ceață stânga	Stare bună
448. Lampă de ceață dreapta	Stare bună
449. Lumină intermitentă de pericol	Funcționează
450. Lampă de marșarier	! Nu funcționează
451. Lampă frâna dreapta	Stare bună
452. Lampă frână stânga	Stare bună
453. Lampă ceață spate	Stare bună
454. Lampă ceață stânga față	Stare bună
455. Lampă ceață dreapta față	Stare bună
456. Iluminare plăcuță înmatriculare față	Stare bună
457. Iluminare plăcuță înmatriculare spate	Stare bună
458. Iluminare oglindă retrovizoare dreapta	Stare bună
459. Iluminare oglindă retrovizoare stânga	Stare bună
460. Iluminare mâner ușă față stânga	Nu există
461. Iluminare mâner ușă față dreapta	Nu există
462. Iluminare mâner ușă spate stânga	Nu există
463. Iluminare mâner ușă spate dreapta	Nu există
464. Lampa de semnalizare față dreapta	Stare bună
465. Lampa de semnalizare față stânga	Stare bună
466. Lampa de semnalizare spate dreapta	Stare bună
467. Lampa de semnalizare spate stânga	Stare bună

[REDACTED]	Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client : [REDACTED]	SEMNĂTURA DEALERULUI
	[REDACTED]	Semnătura clientului : [REDACTED]	

Data:	04.05.2026 11:36:22 - 13:04:34	Seria de identificare:	[REDACTED]
Marca vehiculului :	BMW	Tipul / Modelul vehiculului	745LE / 2019

VERIFICAREA COMPONENTELOR EXTERIOARE ALE CAROSERIEI

468. Balama din partea dreaptă a capotei motorului	Bun
469. Balama inferioară a ușii din dreapta față	Bun
470. Balama din partea stângă a capotei motorului	Bun
471. Balama inferioară a ușii din dreapta spate	Bun
472. Balama inferioară a ușii din stânga față	Bun
473. Zăvorul încuietorii capotei	Bun
474. Balama inferioară a ușii din stânga spate	Bun
475. Încuietoare capotă	Bun
476. Balama superioară a ușii din dreapta față	Bun
477. Sârma (frânghia) încuietorii capotei	Bun
478. Amotizor suport capotă	Bun
479. Balama superioară a ușii din dreapta spate	Bun
480. Inel de fixare a tijei de susținere a capotei	Bun
481. Balama superioară a ușii din stânga față	Bun
482. Inel de fixare a barei de susținere a capotei (cu blocaj)	Bun
483. Balama superioară a ușii din stânga spate	Bun
484. Șuruburi ale capotei motorului	Bun
485. Frână portieră dreapta față (bară tensionatoare)	Bun
486. Inele de fixare a furtunului de spălare a capotei	Bun
487. Frână portieră dreapta spate (bară tensionatoare)	Bun
488. Balamaua din partea dreaptă a capacului portbagajului	Bun
489. Frână portieră stânga spate (bară tensionatoare)	Bun
490. Balamaua din partea stângă a capacului portbagajului	Bun
491. Frână portieră stânga față (bară tensionatoare)	Bun
492. Percutor frână ușă dreapta față	Bun
493. Arcul balamalei din partea dreaptă a capacului portbagajului	Bun
494. Percutor frână ușă dreapta spate	Bun
495. Arcul balamalei din partea stângă a capacului portbagajului	Bun
496. Mecanismul încuietorii portbagajului	Bun
497. Percutor frână ușă stânga spate	Bun
498. Încuietoare portbagaj	Bun
499. Codul de blocare a încuietorii portbagajului	Bun
500. Percutor blocare aripă stânga spate	Original
501. Percutor blocare aripă dreapta spate	Original
502. Inele de montare a aripii dreapta față	Bun
503. Inele de montare a aripii stânga față	Bun
504. Șuruburi de montare a aripii dreapta față	Bun
505. Șuruburi de montare a aripii stânga față	Bun

[REDACTED]	Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client : [REDACTED] [REDACTED]	SEMNĂTURA DEALERULUI
	[REDACTED]	Semnătura clientului :	

Data:	04.05.2026 11:36:22 - 13:04:34	Seria de identificare:	[REDACTED]
Marca vehiculului :	BMW	Tipul / Modelul vehiculului	745LE / 2019

VERIFICAREA ANVELOPELOR

506. Presiunea anvelopei dreapta față	Bun
507. Presiunea anvelopei dreapta spate	Bun
508. Presiunea anvelopei stânga față	Bun
509. Presiunea anvelopei stânga spate	Bun
510. Presiunea anvelopei roții de rezervă	! Nu este (nu există)
511. Anul de fabricație a anvelopei dreapta spate	! 2019
512. Anul fabricatie a anvelopei stanga spate	! 2019
513. Anul de fabricație a anvelopei stânga față	! 2019
514. Anul de fabricație a anvelopei dreapta față	! 2019
515. Grosimea benzii de rulare a anvelopei stânga spate	Peste 3 mm / Normal
516. Grosimea benzii de rulare a anvelopei stânga față	Peste 3 mm / Normal
517. Grosimea benzii de rulare a anvelopei dreapta față	Peste 3 mm / Normal
518. Grosimea benzii de rulare a anvelopei roții de rezervă	! Nu este (nu există)
519. Starea anvelopei stânga față	Durabil (bun)
520. Starea anvelopei stânga spate	Durabil (bun)
521. Starea anvelopei dreapta față	Durabil (bun)
522. Starea anvelopei dreapta spate	Durabil (bun)
523. Starea anvelopei roții de rezervă	Nu este (nu există)
524. Marca anvelopei stânga față	Funtoma
525. Marca anvelopei stânga spate	Funtoma
526. Marca anvelopei dreapta față	Funtoma
527. Marca anvelopei dreapta spate	Funtoma
528. Starea ventilului anvelopei dreapta față	Durabil (bun)
529. Starea ventilului anvelopei dreapta spate	Durabil (bun)
530. Starea ventilului anvelopei stânga față	Durabil (bun)
531. Starea ventilului anvelopei stânga spate	Durabil (bun)
532. Starea ventilului anvelopei roții de rezervă	! Nu este (nu există)
533. Felul / Tipul jenții dreapta față	Fără cameră (Tubeless)
534. Felul / Tipul jenții dreapta spate	Fără cameră (Tubeless)
535. Felul / Tipul jenții stânga față	Fără cameră (Tubeless)
536. Felul / Tipul jenții stânga spate	Fără cameră (Tubeless)
537. Felul / Tipul jenții roții de rezervă	! Nu este (nu există)
538. Starea jenții dreapta față	! Sunt posibile zgârieturi
539. Stare jantă dreapta spate	! Sunt posibile zgârieturi
540. Stare jantă stânga față	! Sunt posibile zgârieturi

[REDACTED]	Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client : [REDACTED]	SEMNĂTURA DEALERULUI
	[REDACTED]	Semnătura clientului :	

Data:	04.05.2026 11:36:22 - 13:04:34	Seria de identificare:	[REDACTED]
Marca vehiculului :	BMW	Tipul / Modelul vehiculului	745LE / 2019

VERIFICAREA ANVELOPELOR - 2

541. Stare jantă stânga spate	! Sunt posibile zgârieturi
542. Felul anvelopei dreapta față (Anotimpul)	Sezon 4
543. Felul anvelopei dreapta spate (Anotimpul)	Sezon 4
544. Felul anvelopei stânga față (Anotimpul)	Sezon 4
545. Felul anvelopei stânga spate (Anotimpul)	Sezon 4
546. Felul anvelopei roții de rezervă (Anotimpul)	Nu este (nu există)
547. Rezistența la căldură a anvelopei dreapta față (Temperatura)	Clasa A
548. Rezistența la căldură a anvelopei dreapta spate (Temperatura)	Clasa A
549. Rezistența la căldură a anvelopei stânga față (Temperatura)	Clasa A
550. Rezistența la căldură a anvelopei stânga spate (Temperatura)	Clasa A
551. Rezistența la căldură a anvelopei roții de rezervă (Temperatura)	Nu este (nu există)
552. Indicele de viteză a anvelopei dreapta față	W (270 Km/Sn)
553. Indicele de viteză a anvelopei dreapta spate	W (270 Km/Sn)
554. Indicele de viteză a anvelopei stânga față	W (270 Km/Sn)
555. Indicele de viteză a anvelopei stânga spate	W (270 Km/Sn)
556. Indicele de viteză a anvelopei roții de rezervă	Nu este (nu există)

[REDACTED]	Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client : [REDACTED]	SEMNĂTURA DEALERULUI
	[REDACTED]	Semnătura clientului : [REDACTED]	

Data:	04.05.2026 11:36:22 - 13:04:34	Seria de identificare:	[redacted]
Marca vehiculului :	BMW	Tipul / Modelul vehiculului	745LE / 2019

VERIFICAREA KIT-ULUI DE URGENȚĂ (MĂSURI DE PRIM-AJUTOR)

557. Trusă de prim ajutor	Nu există
558. Stingător (incendii)	Nu există
559. Triunghi reflectorizant	Nu există
560. Cheie (pentru desfăcut piulițele de fixare a roților)	Nu există
561. Cric	Nu există

[redacted]	Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client : [redacted] [redacted]	SEMNĂTURA DEALERULUI
	[redacted]	Semnătura clientului : [redacted]	

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34

Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului : BMW


Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

INSPECȚII VOPSEA CAROSERIE, EXTERIOARE

INLOCUIRE PIESĂ REFOLOSITĂ	VOPSIT	FAȚA UȘII A FOST SCHIMBATĂ	LOVITURI ȘI DEFORMĂRI
PETIC	ÎNDRAPTARE LA RECE (CU CIOCANUL)	VOPSIT - REPARAT	VOPSIT LOCAL
DEM-MON VOP LOC	SCHIMBATE	AVARIAT	DEMONTAT - ASAMBLAT

CONTROLUL VOPSITORIEI ȘI CAROSERIEI ARE 2 PAGINI



Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

Data:	04.05.2026 11:36:22 - 13:04:34	Seria de identificare:	
Marca vehiculului :	BMW	Tipul / Modelul vehiculului	745LE / 2019

INSPECȚII VOPSEA CAROSERIE PE LIFT

562. Șasiu față stânga	Original
563. Șasiu stânga spate	Original
564. Șasiu față dreapta	Original
565. Șasiu dreapta spate	Original
566. Placă metalică componentă a șasiului (dreapta) - consolă	Original
567. Stâlpul din față dreapta	Original
568. Piesă metalică - parte a șasiului (stânga) ptr.creșterea rezistenței	Stare Bună
569. Piesă metalică - parte a șasiului (dreapta) ptr.creșterea rezistenței	Stare Bună
570. Placă metalică componentă a șasiului (stânga) - consolă	Original
571. Turelă amortizor dreapta	Original
572. Turelă amortizor stânga	Original
573. Stâlpul din dreapta sus	Original
574. Stâlpul din stânga sus	Original
575. Stâlpul din față stânga	Original
576. Stâlp central ușă stânga	Original
577. Capotă motor	Stare Bună
578. Stâlp central ușă dreapta	Original
579. Pană de reglare a părții dreapta a capotei	Stare Bună
580. Pană de reglare a părții stânga a capotei	Stare Bună
581. Izolator termic pentru capotă	Stare Bună
582. Console laterale dreapta pentru bară protecție spate	Stare Bună
583. Console laterale stânga pentru bară protecție spate	Stare Bună
584. Console centrale pentru bară protecție spate	Stare Bună
585. Eleron inferior bară spate / Extensie aripă	Stare Bună
586. Suporturi de montare a barei protecție față	Stare Bună
587. Grilaj central bară de protecție față	Stare Bună
588. Partea din plastic al barei de protecție față	Stare Bună
589. Protecție inferioară a radiatorului (bară protecție față)	Stare Bună
590. Bandă laterală partea dreaptă a barei de protecție față	Stare Bună
591. Bandă laterală partea stânga a barei de protecție față	Stare Bună
592. Bandă laterală centrală a barei de protecție față	Stare Bună
593. Spumă absorbantă de șocuri pentru bara de protecție față	Stare Bună
594. Tablă suport stop spate	Stare Bună
595. Tablă interioară a aripii spate	Stare Bună
596. Grilaj geam față	Stare Bună

	Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client :	SEMNĂTURA DEALERULUI
		Semnătura clientului :	

Data:	04.05.2026 11:36:22 - 13:04:34	Seria de identificare:	[REDACTED]
Marca vehiculului :	BMW	Tipul / Modelul vehiculului	745LE / 2019

INSPECTII VOPSEA CAROSERIE, EXTERIOARE - 2

597. Placă aripă dreapta portbagaj	Stare Bună
598. Placă aripă stânga portbagaj	Stare Bună
599. Armătura metalică a barei protecție spate	Stare Bună
600. Partea metalică a barei de protecție față	Stare Bună
601. Stâlpul ușii dreapta față	Stare Bună
602. Stâlpul ușii dreapta spate	Stare Bună
603. Stâlpul ușii stânga față	Stare Bună
604. Stâlpul ușii stânga spate	Stare Bună
605. Prag lateral stânga spate	Original
606. Prag lateral dreapta spate	Original
607. Panou față	Original
608. Panoul din spate al caroseriei	Original
609. Bară de protecție față	! Rupt / Zgâriat
610. Bară protecție spate	! Rupt / Zgâriat
611. Placa de bază	Stare Bună
612. Tabla de protecție a interiorului portbagajului	Original
613. Capotă aripă față dreapta	Stare Bună
614. Capotă aripă față stânga	Stare Bună
615. Capotă aripă dreapta spate	Stare Bună
616. Blocator aripă dreapta spate	Original
617. Capotă aripă stânga spate	Stare Bună
618. Blocator aripă stânga spate	Original
619. Cutie șasiu stânga	Stare Bună
620. Cutie șasiu dreapta	Stare Bună
621. Locația conexiunii suportului motorului de pe partea stângă a șasiului	Stare Bună
622. Locația conexiunii suportului motorului de pe partea dreaptă a șasiului	Stare Bună
623. Conexiune inferioară șasiu stânga (placă de conectare radiator)	Stare Bună
624. #N/A	Stare Bună
625. Capăt de metal pentru conexiunea barei de protecție față (dreapta)	Stare Bună
626. Capăt de metal pentru conexiunea barei de protecție față (stânga)	Stare Bună
627. Capăt de metal pentru conexiunea barei de protecție față (central)	Stare Bună
628. Capăt de metal pentru conexiunea barei de protecție spate (dreapta)	Stare Bună
629. Capăt de metal pentru conexiunea barei de protecție spate (stânga)	Stare Bună
630. Capăt de metal pentru conexiunea barei de protecție spate (central)	Stare Bună

de conectare a panoului frontal din partea stângă a	Stare B			SEMNĂTURA DEALERULUI
Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client			

Data:	04.05.2026 11:36:22 - 13:04:34	Seria de identificare:	[REDACTED]
Marca vehiculului :	BMW	Tipul / Modelul vehiculului	745LE / 2019

INSPECȚII VOPSEA CAROSERIE, EXTERIOARE - 3

632. Suport de conectare a panoului frontal din partea dreaptă a șasiului	Stare Bună
633. Punctul de conectare dintre șasiu și componente (stânga)	Stare Bună
634. Punctul de conectare dintre șasiu și componente (dreapta)	Stare Bună
635. Locașul de montare a aripiei față dreapta	Stare Bună
636. Locașul de montare a aripiei față stânga	Stare Bună
637. Suporturi de montare a aripiei față dreapta	Stare Bună
638. Suporturi de montare a aripiei față stânga	Stare Bună
639. Decolorări solare	! Există
640. Zgârieturi / Adâncituri / Lovituri	! Există

[REDACTED]	Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client : [REDACTED] [REDACTED]	SEMNĂTURA DEALERULUI
	[REDACTED]	Semnătura clientului : [REDACTED]	

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34

Seria de identificare: [REDACTED]


Marca vehiculului :

BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

DIRECȚIE VEHICUL; CONTROL AL ȘASIULUI



REZULTATE CONTROL DIRECT

Stâlpul din mijloc - stânga	ORIGINAL	Stâlpul de la parbriz - stânga (față)	ORIGINAL
Stâlp superior stânga spate	ORIGINAL	Treapta din stânga față	ORIGINAL
Treapta din stânga spate	ORIGINAL	Stâlpul interior al ușii stânga față	ORIGINAL
Slotul de blocare al aripii din stânga	ORIGINAL	Stâlp superior stânga	ORIGINAL
Stâlpul din mijloc - dreapta	ORIGINAL	Stâlpul de la parbriz - dreapta (față)	ORIGINAL
Stâlp superior dreapta față	ORIGINAL	Treapta din dreapta față	ORIGINAL
Treapta din dreapta spate	ORIGINAL	Stâlpul interior al ușii dreapta față	ORIGINAL
Slotul de blocare al aripii din dreapta	ORIGINAL	Stâlp superior dreapta	ORIGINAL

CONTROL ȘASIU

Partea stângă a șasiului	AVARIAT:3, A FOST PROCESAT:1
Partea dreaptă a șasiului	AVARIAT:1, A FOST PROCESAT:1

[REDACTED]	Număr de înmatriculare	Prenume / Nume client : [REDACTED]	SEMNĂTURA DEALERULUI
	[REDACTED]	Semnătura clientului :	

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34

Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului :

BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

ADNOTĂRI ALE SPECIALISTULUI

STAREA VEHICULULUI ÎNAINTE DE EXPERTIZĂ

1

OPINIA EXPERTULUI ÎN URMA TESTULUI RUTIER

2

CONTROLUL PĂRȚILOR MECANICE ALE MOTORULUI

7

20

Zgomot motor -tacheti recomandare schimb ulei si norma

Capac protectie radiatoaee sus la grila - deteriorat

Capac protectie far stanga - deteriorat

Lipsa clips capac prot. radiator

CONTROLUL PĂRȚILOR MECANICE INFERIOARE

5

20

Toba finala indoita/infundata - control service, inlocuire

Discuri fata spate

scut motor - rupt/deteriorat

scut cutie viteze lipsa se observa dauna lonjeroane capac protectie podea stanga dreapta - deteriorat capac protectie stanga dreapta portbagaj lipsa

REZULTATUL TESTULUI DE PERFORMANȚĂ AL MOTORULUI LA DYNO

7

Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

:

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34

Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului :

BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

ADNOTĂRI ALE SPECIALISTULUI

CONTROLUL TESTULUI DE FRÂNĂ

10

REZULTATUL TESTULUI DE SUSPENSII

5

16

REZULTAT TEST DE ALUNECARE LATERALĂ (DERAPAJ)

1

Fata - spate negativ

REZULTATUL VERIFICĂRII ELECTRONICE OBD

4

15

Componente bara fata demontate si inlocuite

Radar nefunctional

HV BATTERY CHARGER - FAULT

SHORT RANGE RADAR _ SOFTWARE (necodat) DISTANCE SENSOR - FAULT , de aici si triunghiul din bord cu eroare

CONTROL INTERIOR

8

28

Volan demontat - montat

Airbag demontat

CONTROLUL DOTĂRIILOR INTERIOARE

3

40

Senzor detectare pericole nefunctional

Radar nefunctional

Problema sisteme siguranta

Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

:

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34

Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului :

BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

ADNOTĂRI ALE SPECIALISTULUI

CONTROLUL GARNITURILOR

19

VERIFICAREA CENTURILOR DE SIGURANȚĂ

4

6

Centurile au capsă pirotehnică explodată, nu merg

VERIFICAREA AIRBAG-URILOR

7

2

Airbag spate cortina stâlp pasageri - lipsă, tăiat, modul posibil anulat, control service

Airbag volan demontat-montat , modul posibil anulat

înregistrare de preprogramare modul 2022-2023 .

Control service module airbag și airbaguri

VERIFICAREA GEAMURILOR

1

23

VERIFICĂRI EXTERIOR

21

Capota prezintă indoitura / deformare la mecanism blocare deblocare

Oglinzile exterioare prezintă zgărieturi pe suprafețe plastice

VERIFICAREA DOTĂRIILOR EXTERIOARE

12

Farurile prezintă scotch/deformare crapătură

Spate - stopul din dreapta prezintă lipitură, rupt crapat

Stânga - stopul control service și cel de parcare control service.

Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

:

Număr de înmatriculare : [REDACTED]

Expertiza nr. : 1047

BLACK BOX

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34

Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului :

BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

ADNOTĂRI ALE SPECIALISTULUI

VERIFICAREA SISTEMULUI DE LUMINI EXTERIOARE

2

25

Bec numar dreapta - nefunctional

VERIFICAREA COMPONENTELOR EXTERIOARE ALE CAROSERIEI

38

VERIFICAREA ANVELOPELOR

12

13

Anvelope - se recomanda inlocuire

VERIFICAREA KIT-ULUI DE URGENȚĂ (MĂSURI DE PRIM-AJUTOR)

5

Carlig remorcare- disponibil

VERIFICAREA VOPSELEI CAROSERIEI

4

35

Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

:

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34


Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului : BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

FOTOGRAFII VEHICUL



Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

:

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34

Seria de identificare: [REDACTED]







Marca vehiculului : BMW

BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

FOTOGRAFII VEhicUL



Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNAȚURA DEALERULUI

Semnătura clientului

:

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34

Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului : BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

FOTOGRAFII VEHICUL



Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

:

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34


Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului : BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

FOTOGRAFII VEHICUL



Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

:

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34


Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului : BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

FOTOGRAFII VEHICUL



Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

:

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34


Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului : BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

FOTOGRAFII VEHICUL



Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

:






Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34

Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului : BMW

Tipul / Modelul vehiculului 745LE / 2019

FOTOGRAFII VEHICUL



Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

:

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34


Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului : BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

FOTOGRAFII VEHICUL



Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

:

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34


Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului : BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

FOTOGRAFII VEHICUL



Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

:

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34

Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului : BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

FOTOGRAFII VEHICUL



Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

:

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34

Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului : BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

FOTOGRAFII VEHICUL



Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

:

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34

Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului : BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

FOTOGRAFII VEHICUL



Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

:

Data: 04.05.2026 | 11:36:22 - 13:04:34



Seria de identificare: [REDACTED]

Marca vehiculului : BMW

Tipul / Modelul vehiculului

745LE / 2019

FOTOGRAFII VEHICUL



Număr de înmatriculare

Prenume / Nume client

:

SEMNĂTURA DEALERULUI

Semnătura clientului

: